

東北工場におけるスクラバー内排水の漏洩について（第一報）

7 月 29 日（火）22 時 30 分頃、フェノール樹脂などの製造を行う弊社東北工場において、フェノール等を含むスクラバー内排水の漏洩が確認されました。近隣住民の皆様ならびに関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます。
本日 12 時現在判明している内容は、下記のとおりです。

記

発生日時・経緯：

7 月 29 日（火）22 時 30 分頃 樹脂製造現場のスクラバー（樹脂生産時に発生する排ガスを水で除去する装置）への水補充過多により、フェノールを含む水がオーバーフローし河川に流出していることが判明
通水量(実測値)と独自分析値から 22 時 00 分頃漏洩開始と想定
* 関係当局に対する初期報告では 18 時 45 分頃漏洩開始としましたが、その後の社内調査の結果、上記の通りと想定いたします
22 時 37 分頃 工場末端排水弁を閉止
23 時 00 分頃 河川排出弁水門を閉止
23 時 50 分頃 関係官庁へ連絡

発生場所：DIC 北日本ポリマ株式会社 東北工場 第一工場（フェノール樹脂製造現場）
（宮城県刈田郡蔵王町宮新大除 56）

人的被害：現在、確認されていません

物的被害：現在、確認されていません

環境への影響：現在、鋭意情報収集中です

原因と対策：関係当局のご指導を仰ぎつつ、適切な対策を実施してまいります

生産への影響：関係当局のご指導を仰ぎつつ、生産の再開時期を検討してまいります

問合せ先：環境安全品質保証部 0224-32-2226

以上